



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 23 febbraio 2018

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. **5684**

Situazione potenzialmente rischiosa per due viadotti nei dintorni di Trento

Sulla base di segnalazioni pervenute allo scrivente la situazione di due viadotti del circondario di Trento è meritevole di approfondimenti. Non è un tema nuovo ed è noto che l'impegno per la manutenzione è già stato assunto dalla Provincia ma lo stato delle due infrastrutture risulta all'occhio del profano potenzialmente pericoloso.

Si tratta nello specifico del viadotto che porta alla rotatoria di via Berlino dalla Gardesana e del viadotto della Tangenziale che taglia la città nei pressi della zona commerciale nord.

In allegato 7 fotografie ben chiariscono quanto sopra descritto. In particolare si evidenzia la mancanza di 10 – 15 cm di calcestruzzo a copertura delle armature nonché fessurazioni verticali allarmanti.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

Via delle Orne, 32 – 38122 Trento
tel. 0461 227380 – fax. 0461/227381
movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- 1) se la situazione è nota alla Provincia;
- 2) quali verifiche sono state effettuate ed eventualmente con quali esiti;
- 3) se lo stato dei manufatti descritto nelle fotografie può rappresentare un potenziale pericolo per la staticità degli stessi;
- 4) se non si ritiene opportuno un intervento tempestivo.

Allegate nr. 7 fotografie

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi